

**областное автономное учреждение социального обслуживания
«Холмский комплексный центр социального обслуживания населения»**

Инструкция по охране труда истопника

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К самостоятельной работе по топке и обслуживанию печей допускаются лица возраст которых соответствует установленному законодательством, прошедшие обучение, стажировку в течение 2-14 рабочих смен, проверку знаний и инструктажи по охране труда.

1.2. Истопник должен выполнять только ту работу, которая ему поручена директором и безопасные способы выполнения которой ему известны.

1.3. В процессе работы на истопника возможно воздействие следующих опасных факторов:

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
 - пожарная опасность;
 - подвижные части оборудования;
 - острые кромки инструмента;
 - повышенная температура поверхностей.

1.4. Истопник обязан строго выполнять правила внутреннего трудового распорядка. Не допускается употребление истопником перед работой и в процессе работы спиртных напитков, наркотических и токсических веществ.

1.5. Истопник в зависимости от квалификации должен знать:

- устройство, принцип работы, правила эксплуатации обслуживаемых печей и контрольно-измерительных приборов;
 - правила топки отопительных печей;

- виды, сорта и калорийность топлива, методы его экономного расходования;
- правила и технологический процесс сжигания топлива;
- процессы, происходящие при сжигании топлива;
- порядок розжига, поддержания необходимой температуры, гашения печей;
- правила составления заявок на топливо;
- влияние температурного режима на качество пара;
- расположение дымоходов;
- способы шуровки и чистки топок;
- нормы расхода топлива;
- правила пожарной безопасности, правила техники безопасности и производственной санитарии;
- правила пользования огнетушителями и другим противопожарным инвентарем.

1.6. Истопник должен знать и выполнять следующие работы:

- ведение процесса сжигания топлива в топках печей;
- проверка исправности печей и контрольно-измерительных приборов;
- загрузка печей топливом;
- регулирование процесса тяги, температурного режима, установленного для данной печи;
- контроль за процессом сжигания топлива и его расходом согласно установленным нормам, ведение учета расхода топлива;
- колка и пиление дров, дробление угля;
- подготовка и подвозка топлива к печам;
- загрузка и шуровка топок;
- поддержание необходимой температуры в отапливаемых помещениях;
- наблюдение за исправным состоянием печей и дымоходов;
- очистка топок печей от золы и шлака и удаление их в отведенное место;
- составление и подача заявок на топливо;
- мелкий ремонт обслуживаемого оборудования, печей и дымоходов.

1.7. Истопник обязан соблюдать Правила пожарной безопасности. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.8. Истопник должен знать место нахождения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. Доступ к противопожарному инвентарю и запасным выходам должен быть свободен.

1.9. Истопник обязан соблюдать правила личной гигиены: перед приемом пищи, в перерывах, по окончании работы мыть руки водой с мылом, не использовать для этих целей легко воспламеняющиеся жидкости (бензин,

керосин и др.); пищу принимать в специально оборудованном помещении; спецодежду и личную одежду хранить раздельно в установленных местах.

1.10. В случаях получения травмы, а также при обнаружении опасности, угрожающей людям, истопник обязан немедленно сообщить своему директору, при необходимости и в пределах своих возможностей должен принять меры для устранения опасности.

1.11. Истопник обязан выполнять работу, обусловленную трудовым договором, оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего директора о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении своего здоровья.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть очищены от сажи. Последующая их очистка должна производиться не реже 1 раза в 2 месяца в течение отопительного сезона для отопительных печей независимо от отопительного сезона.

2.2. Дымовые трубы на чердаках и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

2.3. Перед началом работы истопник должен проверить состояние топок и дверцы печи. Двери должны закрываться на защелку.

2.4. Зола, шлак, уголь, удаляемые из топки печи, должны заливаться водой и удаляться в специально отведенное место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий и сооружений.

2.5. Перед топкой на деревянном полу должен быть уложен металлический лист размером не менее 50x70 см.

2.6. Перед выполнением работы истопник должен осмотреть инвентарь (топор, совок, ведро, пила и т.п.) и убедиться в его исправности.

2.7. Выполнять работу по валке деревьев и обрубке сучьев истопнику категорически запрещается.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

При эксплуатации печного отопления не допускается:

- эксплуатировать неисправные печи, имеющие трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от «дыма» до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий, неисправные предтопочные листы и другие неисправности;
- применять для розжига печи легковоспламеняющие и горючие жидкости;
- использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размер топки;
- топить печи с открытыми дверцами;
- перекаливать печи;
- оставлять без присмотра топящиеся печи;
- топить печи топливом, не предназначенным для данной печи;
- использовать для кладки печей и дымоходов силикатный кирпич (за исключением труб выше крыши);
- сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;
- использовать для дымовых труб печей керамические, асбестоцементные и металлические трубы, за исключением случаев, оговоренных в нормативных документах;
- использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей. Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 ч до окончания работы помещения.

При заготовке дров с использованием бензомоторной пилы истопник обязан:

- заправку пилы горюче-смазочными материалами производить при неработающем двигателе;
 - перед запуском двигателя убедиться, что пильная цепь не касается никаких предметов;
 - запуск двигателя осуществлять на расстоянии не менее 3 м от места заправки пилы;
 - переходить от дерева к дереву с бензомоторной пилой при работе двигателя только на малых оборотах (пильная цепь при этом не должна двигаться).
- При выполнении работы с использованием бензомоторной пилы запрещается:
- работать с бензомоторной пилой выше уровня плеча;

- работать с бензомоторной пилой, если она не исправна, плохо отрегулирована или не полностью безопасно собрана;
- пишить концевой частью пильного аппарата во избежание отбрасывания пилы на работающего;
- использовать в качестве горючего этилированный бензин;
- работать затупившейся пильной цепью;
- выполнять ремонт и заправку бензопилы при работающем двигателе;
- использовать массу своего тела для давления на моторный режущий инструмент.

При заготовке дров с использованием топора истопник обязан:
проверить прочность насадки топора на топорище и отсутствия на нем сколов, трещин, заусенцев;

хранить топор в специально отведенном месте.

Нахождение посторонних лиц в зоне рубки дров не допускается.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастным случаям:

- отключить используемое оборудование;
- при возникновении пожара или загорания работник обязан:
 - немедленно сообщить об этом в пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта, и что горит, и директору ;
 - принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;
 - приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;
 - по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и мерах, принятых по его ликвидации;
 - на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения материальных ценностей.

Истопник обязан оказать необходимую первую доврачебную медицинскую помощь пострадавшему на производстве, освободив его от действий травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

При получении травмы на производстве истопник должен немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить о случившемся директору, сохранить рабочее место без изменений на момент получения травмы, если это не угрожает окружающим и не ведет в дальнейшем к аварии.

5.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

По окончании выполнения работы истопник должен:

- убрать в определенное место рабочий инвентарь и другие приспособления; привести в порядок рабочее место;
- выполнить правила личной гигиены, по возможности принять душ;
- дождаться директору обо всех недостатках, замеченных в процессе работы, и о завершении работы.

С инструкцией ознакомлен

(подпись)

Писковик
(фамилия, инициалы)

«12 » 12 2019г.